

Komisja Rewizyjna w/m

Kontrola stanu technicznego Remiz Straży Pożarnych

W skład Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ustka wchodzi siedem Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej z czego cztery włączone są w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Rowy, OSP Objazda, OSP Zaleskie, OSP Duninowo. Jednostkami OSP poza KSRG są OSP Starkowo, OSP Pęplino, OSP Moźdzanowo. Jednostki OSP stanowią najważniejszy element Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w obszarze pomiędzy Ustką a Słupskiem. Wynika to z dużych odległości do miast, a co za tym idzie z wydłużeniem dojazdów sił i środków podmiotów Państwowej Straży Pożarnej do najdalej oddalonych miejscowości Naszej Gminy.

W celu utrzymania gotowości bojowej we wszystkich jednostkach OSP, na bieżąco wykonywano następujące zadania:

1. Wykonano badanie bezpieczeństwa obuwia strażackiego i agregatów prądotwórczych będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ustka
2. Wykonano przegląd, konserwację oraz legalizacje sprzętu do pracy na wysokości.
3. Przegląd i konserwacja hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
4. Przeprowadzenie serwisu gwarancyjnego w pojeździe Volvo z OSP Duninowo.
5. Przegląd oraz konserwacja kotła grzewczego w OSP Moźdzanowo, OSP Objazda.

Stan techniczny remiz Ochotniczych straży pożarnych na dzień 29 maja 2024 roku – wg. wskazań Prezesów poszczególnych jednostek:

1. OSP Pęplino usterki:

1. parapety zewnętrzne do poprawy – szt. 1,
2. regulacja drzwi wejściowych oraz od toalety,
3. regulacja bramy garażowej,
4. wykonanie wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym,

5. regulacja drzwi w ściankach systemowych pomieszczeń sanitarnych.

2.OSP Zaleskie – usterki:

1. regulacja bramy garażowej,
2. naprawa tynków nad bramą wjazdową,
3. sprawdzić przyczynę zawilgocenia ościeży w oknach,
4. docieplić strop,
5. poprawić okładziny z terakoty – przy schodach wewnętrznych,
6. naprawa elewacji budynku (likwidacja wycieków z desek)
7. likwidacja wilgoci w przedsionku środkowego wejścia,
8. pilny przegląd pieca grzewczego z uwagi na duże zapotrzebowanie na olej opałowy.

3.OSP Starkowo – usterki:

1. odpadająca farba z sufitu garażu,
2. przeciekająca brama garażowa,
3. przeciekający dach.

4.OSP Możdżanowo – usterki:

1. odpadająca farba ze ścian pomieszczenia biurowego.

5.OSP Rowy – usterki:

1. przeciekający dach.

6.OSP Objazda – usterki:

1. przeciekający dach garażu,
2. wilgoć na ścianach.

Ponadto na bieżąco dokonywano zakupów materiałów i części eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Ustka.

Wójt Gminy Ustka

/-/ Rafał Konon